














LEGENDA:

-  - Elementy naprawione / wbudowane podczas ostatniego remontu nie podlegające projektowanemu remontowi
-  - Elementy dodatkowe nowoprojektowane - np. podbudowa belki
-  - Elementy główne do oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego
-  - Elementy do wzmocnienia
-  - Elementy do wymiany
-  - Węzły (rozumieć należy blachy węzłowe wraz z łączonymi elementami)
-  - Elementy do usunięcia
-  - Widoczne fragmenty zbrojenia płyty stropowej żelbetowej - wykonać naprawę poprzez torkretowanie. Warstwę betonu zbroić siatką z prętów Ø4 mm, wymiar oczka 100 x 100 mm.
-  - Strop żelbetowy do wymiany
-  - Blacha do wymiany
-  - Blacha do wzmocnienia
-  - Ręczne lokalne uzupełnienie otuliny
-  - Blacha nowoprojektowana

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO INŻYNIERYJNE „ARGO” MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA, 44-230 BEŁK, UL. PALOWICKA 98		PROJEKTANT W SPEC. KONSTR. - BUD.: mgr inż. Artur Szombara upr. nr SLK/8044/PBKb/18	PODPIS:
TEMAT : REMONT BUDYNKU PŁUCZKI II.		SPRAWDZAJĄCY W SPEC. KONSTR. - BUD.: mgr inż. Krzysztof Siodmok upr. nr SLK/2050/PWOK/08	
Inwestor:	Polska Grupa Górnicza S. A., ul. Powstańców 30, 40 - 039 Katowice, Oddział KWK ROW, 44 - 235 Rybnik, ul. Jastrzębska 10	OPRACOWAŁ: mgr inż. Szymon Donocik	
Lokalizacja:	44 - 206 Rybnik ul. Przewozowa 4, obręb: Chwałowice, działki nr: 834 / 2 oraz 1305 / 6 jedn. ewid.: 247301_1.0010	OPRACOWAŁ: inż. Michał Wąchała	
Tytuł tomu:	OCENA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z INWENTARYZACJĄ.	Data: II 2025	
Tytuł rysunku:	LEGENDA. OCENA STANU TECHNICZNEGO.	Nr tomu.: I	OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Teper
		Nr rys.: 0/0	