














LEGENDA:

-  - Elementy naprawione / wbudowane podczas ostatniego remontu nie podlegające projektowanemu remontowi
-  - Elementy dodatkowe nowoprojektowane - np. podbudowa belki
-  - Elementy główne do oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego
-  - Elementy do wzmocnienia
-  - Elementy do wymiany
-  - Elementy żelbetowe - uzupełnienie betonu i otuliny
-  - Węzły (rozumieć należy blachy węzłowe wraz z łączonymi elementami)
-  - Elementy do usunięcia
-  - Widoczne fragmenty zbrojenia płyty stropowej żelbetowej - wykonać naprawę poprzez torkretowanie. Warstwę betonu zbroić siatką z prętów Ø4 mm, wymiar oczka 100 x 100 mm.
-  - Strop żelbetowy do wymiany
-  - Blacha do wymiany
-  - Blacha do wzmocnienia
-  - Ręczne lokalne uzupełnienie otuliny

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO INŻYNIERYJNE		PROJEKTANT W SPEC. KONSTR. - BUD.:	PODPIS:
„ARGO” MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA, 44-230 BEŁK, UL. PAŁOWICKA 98		mgr inż. Artur Szombara	
TEMAT : REMONT BUDYNKU PŁUCZKI I.		upr. nr SLK/8044/PBKb/18	
Inwestor: Polska Grupa Górnicza S. A., ul. Powstańców 30, 40 - 039 Katowice,		SPRAWDZAJĄCY W SPEC. KONSTR. - BUD.:	
Oddział KWK ROW, 44 - 235 Rybnik, ul. Jastrzębska 10		mgr inż. Krzysztof Siodmok	
Lokalizacja: 44 - 206 Rybnik ul. Przewozowa 4,		upr. nr SLK/2050/PWOK/08	
obręb: Chwałowice, działki nr: 834 / 2		OPRACOWAŁ:	
jedm. ewid.: 247301_1.0010		mgr inż. Szymon Donocik	
Tytuł tomu: OCENA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z INWENTARYZACJĄ.		OPRACOWAŁ:	
		inż. Michał Wąchała	
Tytuł rysunku: LEGENDA. OCENA STANU TECHNICZNEGO.		OPRACOWAŁ:	
		mgr inż. Mateusz Teper	
		Nr tomu.: I	
		Nr rys.: 1/O	