



Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dot.: modyfikacji zapisów SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „Naprawa dmuchawy gazu typu PD Plus 7013M67L2W (nr inw. 1-441-316935) zainstalowanej w przetłoczni gazu Elektrociepłowni Jankowice.” (nr sprawy 542400226).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym postępowaniem zakupowym prosimy o wyjaśnienie zapisów „Załącznika nr 1 SOPZ” pkt VI c), d) i e), i)

- W pkt c) zapisano wymianę sprzęgła a nie podano producenta i typu.
- W pkt d) zapisano „szlifowanie tarczy współpracującej z uszczelnieniem grafitowym”. Takiej operacji nie wykonuje się, ponieważ zaburza ona cały łańcuch wymiarowy i powoduje konieczność stosowania podkładek dystansowych w celu zapewnienia nominalnego nacisku sprężyny dociskającej pierścień kompozytowy do tarczy stalowej. Uszczelnienia te powinny pracować „na sucho” więc powierzchnia dysku salowego jest polerowana.
- W pkt e) zapisano „polerowanie rotorów”. Takiej operacji również się nie wykonuje. Wszelka obróbka skrawaniem, poza stosowaną tylko i wyłącznie po odbudowie łysinek rotora, powoduje powiększenie luzu pomiędzy powierzchniami bocznymi rotorów co przyczynia się do niewłaściwego przepływu gazu w czasie pracy dmuchawy. Cofający się gaz obniża skuteczność chłodzenia stopnia sprężającego i powoduje jego przegrzanie a w skrajnym przypadku zatarcie na skutek niekontrolowanego wzrostu temperatury.
- W pkt i) zapisano demontaż ze stanowiska roboczego przy czym w czasie wizji lokalnej przekazano informację, że stopień sprężający jest już zdemontowany a w jego miejsce zamontowano dmuchawę zastępczą.

Odp.:

- Ad c - Dane sprzęgła elastycznego (obecnie zamontowanego) ROTEX-65 lub równoważnego: PIASTA ROTEX- 65 ST1 L-75 60H7 PIASTA ROTEX- 65 ST1 L-75 65H7 (inny czop na dmuchawie i inny na silniku) ŁĄCZNIK ROTEX-65 625Nm Q68/135X26mm,
- Ad. d i e - Nie mamy uwag do jakości dmuchaw wcześniej wyremontowanych wg przedmiotowego zakresu. Jeśli Wykonawca uzna, że dotrzymanie wymaganego okresu gwarancyjnego wymaga podjęcia innych działań, taka sytuacja jest dopuszczalna.
- Ad i - Powyższy punkt należy interpretować w sposób następujący:
Wykonawca odbiera zdemontowaną dmuchawę, ale po remoncie musi zdemontować ze stanowiska obecnie zabudowaną i zabudować wyremontowaną.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR DZ. TECHNICZNYCH
Mieczysław Damić