

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „Remont średni sprzętarek śrubowych L-250 (4szt.) firmy CompAir zainstalowanych w Elektrociepłowni Rydułtowy” (nr sprawy 542500475).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) pkt. X - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „*Okres gwarancji – 12 m-cy od daty protokolarnego przekazania obiektu Zamawiającemu przez Wykonawcę*” na „**Okres gwarancji – 6 m-cy od daty protokolarnego przekazania obiektu Zamawiającemu przez Wykonawcę**” ?

Naszą prośbę motywujemy tym, że okres 6 m-cy gwarancji jest na rynku okresem standardowym dla tego typu prac serwisowych

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt X SOPZ.

Pytanie 2:

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) pkt VI

- czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt. 9 „*Przegląd konserwacja i naprawa układów elektrycznych i AKP*” na „**Przegląd konserwacja i naprawa układów elektrycznych i AKP w zakresie niewymagającym wymiany części**” ? Naszą prośbę motywujemy chęcią doprecyzowania zakresu – naprawa bez wymiany.

- czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt. 3 „*Wymiana wszystkich filtrów*” na „**Wymiana filtra powietrza i filtra oleju**”? Naszą prośbę motywujemy chęcią doprecyzowania zakresu

- czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt. 10 „*Przegląd, konserwacja i naprawa układów pneumatycznych*” na „**Przegląd, konserwacja i naprawa układów pneumatycznych w zakresie wymiany nieszczelnych złązek pneumatycznych**”? Naszą prośbę motywujemy chęcią doprecyzowania zakresu „naprawa”, która jest w tym przypadku pojęciem zbyt ogólnym.

- pkt. 11 - co Zamawiający rozumie przez pojęcie „Dalsza weryfikacja po zakończeniu prac”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt VI ust. 3, 9 i 10 SOPZ, zaś odnosząc się do zapytania dotyczącego ust. 11 Zamawiający oczekuje, że w ramach wymaganej weryfikacji Wykonawca przedstawi wykaz dalszych prac wskazanych do wykonania w zakresie następnego remontu celem uzyskania pełnej dyspozycyjności urządzenia.

Pytanie 3:

Czy można przesłać zdjęcia tabliczek znamionowych i dane kiedy miały ostatni przegląd zrobiony? stan mth na dzień dzisiejszy?

Odp.: Zdjęcia tabliczek znamionowych zamieszczono na stronie internetowej postępowania w Profilu Nabywcy

Godziny pracy sprężarek:

Spr. 1	10700 h	- pod obciążeniem:	8131 h
Spr. 2	10053 h	- pod obciążeniem:	8087 h
Spr. 3	11180 h	- pod obciążeniem:	9191 h
Spr. 4	10569 h	- pod obciążeniem:	9048 h

Trzy sprężarki były serwisowane w 2020 i czwarta w 2021 roku.

- L250 nr 1; nr fabr. CD10004431001
- L250 nr 2; nr fabr. CD10004367001
- L250 nr 3; nr fabr. CD10004368001
- L250 nr 4 ; nr fabr. CD10004430001

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Mieczysław Damiec