słup wzmocnić na odcinku
pomiędzy poz. 5,6 m a 9,0 m

wzmocnić konstr. stalową stropu poprzez
podbicie nowoprojektowanym rusztem

oś szybu dźwigowego

+ 8,000 - ruszt stalowy

h=381 cm

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO INŻYNIERYJNE „ARGO" MGR INŻ. ARTUR SZOMBARA, 44-230 BEŁK, UL. PALOWICKA 98	PROJEKTANT W SPEC. KONSTR. - BUD.: mgr inż. Artur Szombara upr. nr SLK/8044/PBKb/18 — PODPIS:
TEMAT : REMONT BUDYNKU PŁUCZKI I.	SPRAWDZAJĄCY W SPEC. KONSTR. - BUD.: mgr inż. Krzysztof Siodmok upr. nr SLK/2050/PWOK/08
Inwestor: **Polska Grupa Górnicza S. A., ul. Powstańców 30, 40 - 039 Katowice, Oddział KWK ROW, 44 - 235 Rybnik, ul. Jastrzębska 10**	OPRACOWAŁ: mgr inż. Szymon Donocik
Lokalizacja: **44 - 206 Rybnik ul. Przewozowa 4, obręb: Chwałowice, działki nr: 834 / 2 jedn. ewid.: 247301_1.0010** — Skala: 1 : 100	OPRACOWAŁ: inż. Michał Wąchała
Tytuł tomu: OCENA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z INWENTARYZACJĄ. — Format: A2 — Data: VIII 2024	
Tytuł rysunku: RZUT POZIOMÓW +7,150; +7,400; +9,000. OCENA STANU TECHNICZNEGO. — Nr tomu.: I — Nr rys.: 3/O	OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Teper